

SCHLEIFEN



SCHLEIFEN

Gefährdungen, Schädigungen und Schutzmaßnahmen

- **Funkenflug**
 - Augen schützen (Gesichtsschutz, dichte Schutzbrille)
 - Brennbare Stoffe aus unmittelbare Nähe entfernen
 - Umgebung abschränken / Funkenflug eindämmen
- **Lärm**
 - Gehörschutz verwenden
- **Gerätehandhabung**
 - Maschine mit beiden Händen festhalten
 - Schutzhaube verwenden
 - Werkstück immer fest einspannen
 - Maschinenablage benutzen
 - nur geprüfte Maschinen verwenden (gültige Plakette)
 - auf Beschädigungen achten
 - geeignete Scheibe verwenden
- **Staubentwicklung**
 - Stäube absaugen in Innenräumen



SCHLEIFEN

Jetzt wünschen wir Euch viel Erfolg
beim Beantworten der Fragen

Christof Brodale (AMS)

